

m/s²**M14 5.2.2**

Überwachungs- und Messgeräte / Monitoring and Measurement

Universal-Schwingungsüberwachung*Universal Vibration Monitor***USB-Parametrier- und Messprogramm - Einstellungen**
USB Setup and Measurement Tool - Settings**ANWENDUNG**

- Schwingungsüberwachung im Zeit- oder Frequenzbereich
- Überwachung der Schwinggeschwindigkeit an rotierenden Maschinen nach DIN/ISO 20816-1 (vormals DIN/ISO 10816-1) und Hubkolbenmaschinen nach DIN/ISO 10816-6 (VDI 2063)
- Überwachung von Lagerschwingungen durch Frequenzanalyse
- Fernwartung über RS-485-Anbindung an SPS
- Visualisierung des Maschinenzustands über digitale Netze
- Gefahrenabschaltung oder Alarmierung bei erhöhten Schwing-pegeln, z.B. an Pumpen, Kompressoren, Zentrifugen, Venti-latoren und Rührwerken
- Qualitätskontrolle in der Produktion

APPLICATION

- Vibration monitoring in time or frequency domain
- Monitoring of vibration velocity (severity) of rotating machinery to ISO 20816-1 (formerly ISO 10816-1) and reciprocating engines to ISO 10816-6.
- Monitoring of bearing vibration with frequency analysis
- Remote maintenance via RS-485 connection to PLC
- Visualization of machine condition via digital networks
- Emergency shut-off or alarm tripping in case of increasing vibration, e.g. at pumps, compressors, centrifuges, fans, mixers, mills etc.
- Production quality control

EIGENSCHAFTEN

- Sehr flexibel
- Einstellung und Messung über RS-485-Bus auf der Rückseite und USB-Schnittstelle auf der Frontseite
- Überwachung von Schwingbeschleunigung oder -geschwindigkeit
- Echter Effektivwert und echter Spitzenwert
- Programmierbare Hoch- und Tiefpassfrequenzen
- 500-Linien-FFT mit 10 frei wählbaren Alarmbändern zur frequenz-selektiven Überwachung
- 2 Relaisausgänge mit einstellbarer Ansprechschwelle und Verzögerungszeit für Warnung und Alarm
- Teach-in-Funktion stellt auf Knopfdruck automatisch die Warn- und Alarmgrenzwerte nach den gemessenen Amplituden bzw. Spektren ein
- Isolierter Stromschleifenausgang (4 .. 20 mA) für Effektiv- oder Spitzenwert
- AC-Signalausgang für Analysatoren, Oszilloskope oder Recorder
- LED-Balkenanzeige für Schwingsignal und Alarmschwelle
- Zeitsparende Schnappmontage auf 35 mm-DIN-Hutschiene mit Kontaktierung von Versorgungsspannung und RS-485

PROPERTIES

- *Extremely flexible*
- *Setup and measurement via RS-485 bus at rear and front side USB interface*
- *Monitoring of vibration acceleration or velocity*
- *True RMS and true peak measurement*
- *Programmable high pass and low pass frequencies*
- *500 lines FFT with 10 free adjustable alarm bands for frequency selective monitoring*
- *2 Relay outputs with adjustable threshold for warning and alarm*
- *Teach-in function sets the warning / alarm limits automatically based on the current vibration level / spectrum*
 - *Insulated current loop output (4 .. 20 mA) for RMS or peak*
- *AC output for signal analyzers, recorders or scopes*
- *LED bar graph display for vibration signal and threshold*
- *Time-saving installation by snap attachment on 35 mm DIN rails including connection of power supply and RS-485 via DIN rail connectors*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Überwachungsgrößen • Monitored quantities		Schwingbeschleunigung • Vibration acceleration	Schwinggeschwindigkeit • Vibration velocity
Messbereiche (±3% Fehler) • Measuring ranges (±3% error)	Effektivwert • RMS	Spitzenwert • Peak	Effektivwert • RMS
Sensorempfindlichkeit • Transd. sensitivity 1mV/ms ² Sensorempfindlichkeit • Transd. sensitivity 10mV/ms ²	1 - 7000 m/s ² 0,1 - 700 m/s ²	10 - 10000 m/s ² 1 - 1000 m/s ²	10 - 7000 mm/s 1 - 700 mm/s
Frequenzbereiche und Filter für Effektiv- und Spitzenwertmessung • Frequency ranges and filters for RMS and Peak Measurement			
Schwingbeschleunigung (Hochpässe; Tiefpässe) Vibration acceleration (high pass; low pass filters)	0,3 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 Hz; 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 11,5 kHz (-3 dB)		
Schwinggeschwindigkeit • Vibration velocity	2 / 5 / 10 Hz - 1000 Hz (-3 dB)		
Frequenzanalyse • Frequency Analysis			
Linienzahl • Number of spectral lines	500		
Frequenzbereiche • Frequency ranges	5 .. 1400 Hz; 50 .. 11 000 Hz		
Fensterfunktion • Window function	Hann (Hanning)		
Spektrale Überwachung Spectral monitoring	Grenzwertlinie aus 10 frei wählbaren Frequenzbändern mit je einem Spitzenwert Limit curve of 10 free selectable frequency bands with one peak value each		
Ein- und Ausgänge • Inputs and Outputs			
Eingang Input	Spannungseingang, RI > 1 MΩ, AC-gekoppelt, IEPE-kompatibel ⁽¹⁾ Voltage input, RI > 1 MΩ, AC coupled, IEPE compatible ⁽¹⁾		
Sensorspeisung Sensor supply	3,5 .. 4,5 mA Konstantstromquelle; US > 24 V; zuschaltbar über Schnittstellenbefehl 3,5 .. 4,5 mA constant current; US > 24 V; activated via interface command		
Anschließbare Sensoren Suitable sensors	IEPE-kompatibel ⁽¹⁾ ; Empfindlichkeit: 0,8 .. 12 mV/ms ² (8 .. 120 mV/g) programmierbar IEPE compatible ⁽¹⁾ ; sensitivity: 0,8 .. 12 mV/ms ² (8 .. 120 mV/g) programmable		
Relaisausgang(2) Relay output(2)	PhotoMOS, 60 V AC/DC; 0,5 A; potentialfrei, Öffner / Schließer programmierbar PhotoMOS, 60 V AC/DC; 0,5 A, potential free; n.c. / n.o. programmable		
Relais-Ansprechschwelle Trip level of relay output	Alarm: 0,1 .. 9999,9 m/s ² oder mm/s programmierbar; Warnung: 10 .. 90 % der Alarmgrenze Alarm: 0,1 .. 9999,9 m/s ² or mm/s programmable; Warning: 10 .. 90 % of alarm limit		
Relais-Ansprechverzögerung und Haltezeit Trip delay of relay output and duration	Verzögerung: 0 .. 99 s; min. Haltezeit: 1 .. 9 s; programmierbar Delay: 0 .. 99 s; min duration: 1 .. 9 s; programmable		
Stromschleifenausgang Current loop output	4 .. 20 mA, passiv, optisch isoliert; Klemmenspannung 8 .. 30 V; Effektiv- oder Spitzenwert von Beschleunigung oder Geschwindigkeit 4 .. 20 mA, passiv, optically insulated; terminal voltage 8 .. 30 V; RMS or peak value of acceleration or velocity		
Breitband-Signalausgang Wide-band signal output	Beschleunigungssignal; $\ddot{a}_a = \pm 2$ V; ungefiltert; 0,1 .. >100 000 Hz; Impedanz 100 Ω Acceleration signal; $\ddot{a}_a = \pm 2$ V; unfiltered; 0,1 .. 100 000 Hz; impedance 100 Ω		
Verstärkung Gain	1 / 10 / 100 und Autoranging; programmierbar 1 / 10 / 100 and autoranging; programmable		
Digitale Schnittstellen • Digital Interfaces			
USB	Mini-USB-Buchse an der Frontseite; Full Speed; kostenloses Parametrier- und Messprogramm Mini USB socket at front panel; full speed; free setup and measurement tool		
RS-485	DIN-Schienen-Busstecker auf der Rückseite; max. 32 Teilnehmer; 57 600 Baud; ASCII-Befehlssatz, Adressierung über die Seriennummer DIN rail bus connector at rear side; max. 32 devices per bus; 57 600 baud; ASCII command set; addressing by serial number		
Digital steuerbare Funktionen Digitally controlled functions	IEPE-Versorgung, Verstärkung, Hoch-/Tiefpass, Integration, Eff.-/Spitzenwert, Warn-/Alarmschwellen und /Verzögerungen, Sensorempfindlichkeit IEPE supply, gain high pass, low pass, integrator, RMS/peak, warning/alarm thresholds and delays, transducer sensitivity		
Digital abrufbare Daten Digitally available data	Effektiv- und Spitzenwert, FFT-Spektrum, Hauptfrequenz, Geräteeinstellungen RMS/peak values, FFT spectrum, max. frequency, device settings		
Anzeigen Indicators	Übersteuerung; Sensorskontrolle; zweifarbige LED-Balkenanzeige für Signal und Schwellwert Overload; sensor check; bicolor LED bar graph for signal and warning / alarm limit		
Stromversorgung Power supply	8 .. 30 V Gleichspannung; <100 mA Stromaufnahme; Verpolschutz 8 .. 30 VDC; <100 mA supply current; reverse-polarity protection		
Arbeitstemperaturbereich Operating temperature range	-40 .. 60°C, < 95 % Luftfeuchte ohne Kondensation -40.. 140 °F, < 95 % relative humidity, no condensation		
Abmessungen Dimensions	100 x 13 x 114 mm ³ 3,9 x 0,5 x 4,5 in ³		
Zubehör im Lieferumfang Accessories (included)	Bus-Anschluss für RS-485 und Versorgung über DIN-Schiene auf der Rückseite M14-BUS3 Bus connector for RS-485 and supply voltage via DIN rail on rear side M14-BUS3		
Optionales Zubehör Optional accessories	DIN-Schienen-Netzteil 100 .. 240 VAC 24 VDC / 1,3 A (bis 10 M14); 24 VDC / 2,5 A (bis 32 M14); Bus-Stecker für RS-485 und Versorgung auf DIN-Schiene M14-BUS1; Busabschlussstecker M14-BUS-2 Bitte beachten Sie auch unsere SPS-Lösung zur Webvisualisierung M14-WEB. DIN rail power supply 100 .. 240 VAC, 24 VDC / 1.3 A (up to 10 M14); 24 VDC / 2.5 A (up to 32 M14); Bus connector for RS-485 and supply voltage on DIN rail M14-BUS1; bus termination M14-BUS-2 Please note also our PLC solution for web visualization M14-WEB.		

(1) Zur Vermeidung von Erdschleifen sollten bevorzugt isolierte Industrie-Beschleunigungsaufnehmer eingesetzt werden, z.B. die Typen [KS74](#), [KS78](#) und [KS80/81](#) oder der Triaxialaufnehmer [KS813](#)

To avoid ground loops, preferably industrial accelerometers with insulated base should be used,
for example models [KS74](#), [KS78](#) and [KS80/81](#) or the triaxial accelerometer [KS813](#)